

## ЧЕК-ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ СО СПАДАР

- Наносится при температуре окружающей среды не ниже +5°C и не выше +25°C. Не допускается наносить штукатурку во время дождя, сильного ветра и под прямыми солнечными лучами. (ГОСТ 33083-214). При производстве работ в условиях жаркого климата и прямых солнечных лучей участок работ необходимо затенять.
- Перед нанесением штукатурной смеси, поверхность основания необходимо очистить от пыли и грязи.
- Очищенная поверхность перед нанесением первого слоя смеси должна быть смочена водой.
- Не допускается отслоения штукатурки (проверяется выборочным простукиванием на наличие характерного звука).
- Не допускаются трещины, сколы, выбоины.
- Проверка прямых углов (по схеме прямых углов).
- Отклонения от вертикали на участке длиной 1м не допускается. Отклонения по плоскости 2мм. при проверке плоскости 2-х метровым правилом. Отклонение по вертикали в пределах этажа не более 5мм. - проверяется прикладыванием правила длиной 3м., отвесом, лазерным уровнем.
- Отсутствие серых (темных) пятен, радиусом более 10 мм.
- Отсутствие «холодных» швов (рваных стыков).
- Шероховатая, но однородная по цвету поверхность допускается (особенность затирки при формировании фактурного слоя).
- Окна, оконные рамы должны быть очищены от следов штукатурки.
- Мусор должен быть упакован в мешки, аккуратно сложен на объекте, в согласованном месте.